



PROSPETTO EST

**LEGENDA**

MATERIALI - ANALISI DEL DEGRADO - INTERVENTI DI RISANAMENTO/CONSOLIDAMENTO

- MATERIALI: MATTONI A VISTA.
- ANALISI DEL DEGRADO: AREE PRIVE DELL'INTONACO, CON LA TESSITURA MURARIA IN VISTA.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: APPLICAZIONE BIOCIDA, LAVAGGIO, RISTILATURA GIUNTI, APPLICAZIONE DI INTONACO DI CALCE FINITO CON PITTURA AI SILICATI IDROREPELLENTI.
- MATERIALI: AREE INTONACATE CON FINITURE CHIARE ANCORA VISIBILI.
- ANALISI DEL DEGRADO: DECOESIONI DEL SUPPORTO, DILAVAMENTO E PARZIALI DEPOSITI SUPERFICIALI.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: ANALISI STRATIGRAFICHE PER VALUTARE L'ORIGINE E LE CARATTERISTICHE; RIMOZIONE DELLE PORZIONI IRRECUPERABILI E RIAPPLICAZIONE DI INTONACI A BASE DI CALCE, FINITO CON PITTURE ANALOGHE ALLE ESISTENTI, SE RITENUTE DI REMOTA ORIGINE.
- MATERIALI E DEGRADO: TRACCE EVIDENTI DI PITTURA GIALLO OCRA.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: ANALISI SCIENTIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE E DELLE COMPONENTI ONDE VALUTARNE LA RIPROPOSIZIONE.
- MATERIALI E DEGRADO: PARAMENTO MURARIO INTONACATO CON MALTE CEMENTIZIE FORTEMENTE INTACCATO DA DEPOSITI SUPERFICIALI E BIODETERIOGENI; PARECCHIE AREE APPAIONO DECOESE DAL SUPPORTO.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: SCROSTAMENTO DEGLI INTONACI, APPLICAZIONE BIOCIDI, LAVAGGIO, APPLICAZIONE NUOVI INTONACI DI CALCE, RISANANTI PER LE PARTI BASAMENTALI, FINITURA CON TINTA AI SILICATI IDROREPELLENTI.
- MATERIALI: ELEMENTI IN PIETRA.
- ANALISI DEL DEGRADO: DEPOSITI SUPERFICIALI, INCROSTAZIONI.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: APPLICAZIONE DI BIOCIDA, LAVAGGIO, EVENTUALE DESCALIBO, STUCCATURA, APPLICAZIONE DI PRODOTTI CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI.
- MATERIALI: INTONACO CEMENTIZIO DI RECENTE REALIZZAZIONE CON FINITURE CHIARE.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: SCROSTAMENTO DEGLI INTONACI, APPLICAZIONE BIOCIDI, LAVAGGIO, APPLICAZIONE INTONACI DI CALCE, RISANANTI PER LE PARTI BASAMENTALI, FINITURA CON TINTA AI SILICATI IDROREPELLENTI.
- ANALISI DEL DEGRADO: VEGETAZIONE SPONTANEA.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: ESTIRPAZIONE CON CAUTELA, ONDE EVITARE DANNI AL PARAMENTO MURARIO.
- MATERIALE E DEGRADO: SCURI IN LEGNO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: SOSTITUZIONE CON NUOVI SCURI AVENTI CARATTERISTICHE COMPATIBILI.
- MATERIALE E DEGRADO: COPERTURA CON MANTO IN COPPI IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: SI PREVEDONO INTERVENTI DI RECUPERO DELLA STRUTTURA LIGNEA DEL SOTTOTETTO E SOSTITUZIONE DEI COPPI IRRECUPERABILI. VERRANNO RIPRISTINATE LA LATTONERIA (GRONDINE, PLUVIALI E CONVERSE) PER GARANTIRE UN REGOLARE SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.
- MATERIALE E DEGRADO: ELEMENTI METALLICI FORTEMENTE OSSIDATI.
- INTERVENTO DI RISANAMENTO: PULITURA, TRATTAMENTO ANTIRUGGINE E COLORITURA FINALE. SE NECESSARIO SI PROVVEDERA' CON LA SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO.

COMUNE DI MONSELICE	PROVINCIA DI PADOVA
<p><b>PROGETTO PRELIMINARE</b>  <b>PER IL RECUPERO DELL'EX ALLOGGIO DEL CUSTODE DEL CIMITERO MAGGIORE</b>  <b>PER IL RICAVO DELLA SEDE DI URNE CINERARI E OSSARI</b></p>	
PROGETTISTA: ARCH. CLAUDIO SENO COLLABORATORE: GEOM. SIMONE ZUPPA	OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
ANALISI DEL DEGRADO E INTERVENTI DI RISANAMENTO	SCALA 1:50
TAVOLA 3	FACCIATA PRINCIPALE-PROSPETTO EST NOVEMBRE 2015

IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLO STUDIO SENO ARCH. CLAUDIO